

澄海区隆都镇2013年度农业综合开发项目

说明:

1. 高程为珠基, 单位: m, 其余单位: mm;

2. 项目区现状:

a、农田水利基本设施老化, 地势较高, 缺乏提水设施, 旱季易受旱情;

b、渠系设施老化, 部分沟渠坍塌阻塞, 淤泥积滞、渗漏量大;

c、农田基本建设缺乏必要的综合治理, 农业资源不能充分综合开发利用。

图例

机耕路	
排灌沟	
排水沟	
灌水沟	



汕头市水利水电勘测设计院

批准	陈焕新	澄海区隆都镇2013年度 农业综合开发项目工程	施 工 设计		
核定	朱展毅		水 工 部分		
审查	方 锋	农业综合开发项目区现状图			
校核	闫耕冲				
设计	朱海青 邓泽文				
制图		比例	1: 1万	日期	2013. 09
设计证号 A114021053		图号	1dnf(施工)—03		